

ZAPYTANIE NR 1
z dnia 24.06.2020 r.

1. W pozycji 2 przedmiaru robót powinno być 64,2 m² lub 6,42 m³. Prosimy o wprowadzenie korekty.
2. W związku z brakiem informacji w dokumentacji – proszę o przedstawienie minimalnych wymagań technicznych odwodnienia liniowego.
3. W pozycji 11 i 12 przedmiaru robót ujęto rowki pod obrzeża i obrzeża betonowe do opaski z nawierzchni mineralno-poliuretanowej boiska w ilości 90,4 mb, natomiast z mapy zagospodarowania terenu wynika, iż obwód tej nawierzchni jest większy. Proszę o informacje skąd wynika różnica lub o ewentualna korektę.